

Verkehrssituation Borchshöher Str. /Kreuzung Lerchenstr. Bis Landesgrenze

Der oben genannte Straßenabschnitt wird durch parkende Fahrzeuge (oftmals auch beidseitig) in unmittelbarer Nähe des Kreuzungsbereichs erheblich behindert. Dies führt unter anderem zu einer Störung des Verkehrsflusses im Ampelbereich, ebenso für Fahrzeuge, die bei Grünlicht über die Kreuzung in Richtung Leuchtenburg fahren.

Aufgrund der fehlenden Abgrenzung des Fußweges (Radfahren ist gestattet) auf der westlichen Seite wird dieser regelmäßig von Fahrzeugen befahren, da eine klare Abgrenzung zur Straße nicht vorhanden ist. Dies stellt eine erhebliche Gefahrenquelle dar und erfordert unserer Ansicht nach eine entsprechende Regelung.

Die nachfolgenden Fotos verdeutlichen die Situation:



Alle Fahrzeuge (li.)
befahren den
Fußweg.

